

2011年12月20日
株式会社村上開明堂

旧本社跡地における土壌汚染対策について

弊社旧本社跡地内において、自主的な土壌汚染調査および対策を実施してまいりましたが、このほど対策工事が完了いたしましたのでお知らせいたします。

詳細な自主調査により、跡地の一部区画において溶出基準と含有基準を超えた鉛が検出されました。調査結果については速やかに静岡市に報告し、その後静岡市の指導の下で飛散防止等に充分配慮しながら適切な対策工事を実施いたしました。また地下水について「鉛及びその化合物」の水質分析を行った結果、全て基準値に適合しており、地下水汚染は認められませんでした。

対策内容については10月31日付で静岡市に報告完了いたしました。

1. 土地概要

- | | |
|------------|-----------------|
| (1) 住 所 | 静岡市駿河区宮本町12番25号 |
| (2) 対策面積 | 2,300㎡ |
| (3) 対象地名 | 株式会社村上開明堂・旧本社跡地 |
| (4) 調査期間 | 2011年3月～4月 |
| (5) 工事期間 | 2011年8月～10月 |
| (6) 土壌調査業者 | 株式会社ジーベック |
| (7) 対策工事業者 | 三井住友建設株式会社 |

2. 汚染土壌処理

土壌汚染対策法に基づく許可を得た愛知県内の処理施設で適切な処理を行いました。

3. 地下水調査

対策後の地下水調査でも、鉛及びその化合物は検出されませんでした。

本件に関するお問合せ先

株式会社村上開明堂 総務人事部総務課 後藤 (TEL 054-253-1811)

以上